

# Qualitätsindikatoren HSM-Implantation

## Jahresauswertung 2011

Qualitätsindikator	2011	
	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
<b>QI 1: Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>		
	>= 90,0%	100,0%
<b>QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen</b>		
	>= 90,0%	100,0%
<b>QI 3: Eingriffsdauer</b>		
VVI	>= 60,0%	97,4%
DDD	>= 55,0%	100,0%
<b>QI 4: Durchleuchtungszeit</b>		
VVI	>= 75,0%	97,4%
DDD	>= 80,0%	100,0%
<b>QI 5: Perioperative Komplikationen</b>		
Chirurgische Komplikationen	<= 2,0%	0,5%
Sondendislokation im Vorhof	<= 3,0%	0,0%
Sondendislokation im Ventrikel	<= 3,0%	0,5%
<b>QI 6: Intrakardiale Signalamplituden</b>		
Vorhofsonden	>= 80,0%	91,9%
Ventrikelsonden	>= 90,0%	99,5%
<b>QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus</b>		
Verstorbene Patienten	nicht definiert	0,0% <sup>*1</sup>
Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate	<= 3,99	0,00

<sup>\*1</sup> Todesfälle wurden in der PRAXISKLINIK im besagten Zeitraum nicht beobachtet.

Quelle:

Jahresauswertung 2011 – 09/1 HSM-Implantation Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH