

Qualitätsindikatoren HSM-Revision/ -Systemwechsel/ -Explantation
 Jahresauswertung 2015

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<= 3,70%	0,00%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=6,00%	0,00%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=1,00%	0,00%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,00%
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<=3,00%	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
Sterblichkeit im Krankenhaus	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<=4,36	0,00

Quelle:

BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
 Jahresauswertung 2015 der Praxisklinik Herz und Gefäße
 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation