

Qualitätsindikatoren ICD-Revision/ -Systemwechsel/ -Explantation
 Jahresauswertung 2016

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<= 8,58%	1,75%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=6,00%	0,00%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff		
	<=2,52%	0,00%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,00%
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<=3,00%	0,00%
QI 5: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen		
	<=2,83	0,00

Quelle:

BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit

Jahresauswertung 2016 der Praxisklinik Herz und Gefäße

Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation