

# Qualitätsindikatoren ICD-Implantation

## Jahresauswertungen 2011

Qualitätsindikator	2011	
	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
<b>QI 1: Leitlinienkonforme Indikation</b>		
	>= 90,0%	99,1%
<b>QI 2: Leitlinienkonforme Systemwahl</b>		
	>= 90,0%	95,3%
<b>QI 3: Testung des Defibrillators</b>		
	nicht definiert	100,0%
<b>QI 4: Eingriffsdauer</b>		
bis 75 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	>= 60,0%	100,0%
bis 105 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)	>= 55,0%	100,0%
bis 240 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems	>= 90,0%	100,0%
<b>QI 5: Durchleuchtungszeit</b>		
bis 9 Minuten bei Implantation eines Einkammersystems (VVI)	>= 75,0%	92,3%
bis 18 Minuten bei Implantation eines Zweikammersystems (VDD, DDD)	>= 80,0%	100,0%
bis 60 Minuten bei Implantation eines CRT-Systems	>= 90,0%	100,0%
<b>QI 6: Intraoperative Amplitudenbestimmung</b>		
Vorhofsonden	>= 95,0%	100,0%
Ventrikelsonden	>= 95,0%	100,0%
<b>QI 7: Perioperative Komplikationen</b>		
Chirurgische Komplikationen	<= 4,5%	1,9% <sup>*1; 3</sup>
Vorhofsondendislokation oder '-dysfunktion	<= 3,1%	0,0%
Ventrikelsondendislokation oder '-dysfunktion	<= 3,9%	0,9% <sup>*2; 3</sup>
<b>QI 8: Sterblichkeit im Krankenhaus</b>		
bei allen Patienten	nicht definiert	0,0%
Verhältnis der beobachteten Rate zur erwarteten Rate (O / E)	<= 5,52	0,00

<sup>\*1</sup> Fallzahl 2 von 107

<sup>\*2</sup> Fallzahl 1 von 107

<sup>\*3</sup> Im besagten Zeitraum wurde ein interventionspflichtiger Pneumothorax beobachtet sowie zwei Dislokationen einer rechtsventrikulären Sonde revidiert, weitere schwerwiegende Komplikationen sowie Todesfälle wurden nicht beobachtet.

Quelle:

Jahresauswertung 2011 – 09/4 ICD-Implantation Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH