

Qualitätsindikatoren HSM-Implantation
 Jahresauswertung 2020 - 2021

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik 2020	Ergebnis Praxisklinik 2021
Leitlinienkonforme Indikation zur HSM bzw. CRT-P-Implantation	>= 90,0%	100,0%	100,0%
Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90,0%	99,5%	100,0%
möglichst kurze Eingriffsdauer	>= 60,0%	99,7%	99,7%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Fällen mit erhöhtem Dosis-Flächen-Produkt	<= 3,4	0,1	0,1
Qualitätsindex zu akzeptablen Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen	>= 90,0%	98,1%	97,9%
Perioperative Komplikationen			
Nicht sondenbedingte Komplikationen	<= 2,6%	0,0%	0,0%
Sondendislokation oder -dysfunktion	<= 3,0%	0,0%	0,0%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<= 4,3	0,0	0,0

Quelle:
 „QS-Monitor“ der Firma Saatmann GmbH & Co. KG
 Jahresauswertungen 2020 – 2021 der Praxisklinik Herz und Gefäße
 Herzschrittmacher-Implantation