

Qualitätsindikatoren ICD-Aggregatwechsel Jahresauswertung 2011

Qualitätsindikator	2011	
	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Laufzeit des alten Defibrillator-Aggregats		
unter 3 Jahren bei:		
Einkammersystem (VVI)	nicht definiert	0,0%
Zweikammersystem (VDD, DDD)	nicht definiert	0,0%
CRT-System	nicht definiert	0,0%
QI 2: Testung des Defibrillators		
	nicht definiert	7,1% ^{*1; *2}
QI 3: Eingriffsdauer bis 75 Minuten		
	>= 80,0%	100,0%
QI 4: Intraoperative Reizschwellenbestimmung		
Vorhofsonden	>= 95,0%	100,0%
Ventrikelsonden	>= 95,0%	100,0%
QI 5: Intraoperative Amplitudenbestimmung		
Vorhofsonden	>= 95,0%	100,0%
Ventrikelsonden	>= 95,0%	100,0%
QI 6: Chirurgische Komplikationen		
	Sentinel Event	0,0%
QI 7: Sterblichkeit im Krankenhaus		
	Sentinel Event	0,0%

^{*1} Fallzahl 3 von 42

^{*2}Nach Anschluss des neuen Aggregates werden die elektrischen Parameter der bereits liegenden ICD-Sonde abgefragt. Liegen alle Parameter im Normbereich, insbesondere die Schockimpedanz, verzichtet die PRAXISKLINIK im Sinne des Patienten (Narkoserisiko!) auf eine erneute ICD-Testung. Schwerwiegende Komplikationen wurden in der PRAXISKLINIK im besagten Zeitraum nicht beobachtet.

Quelle:

Jahresauswertung 2011– 09/5 ICD-Aggregatwechsel Praxisklinik Herz und Gefäße der BQS gGmbH