

Qualitätsindikatoren ICD-Revision/ -Systemwechsel/ -Explantation  
 Jahresauswertung 2015

Qualitätsindikator	Referenzbereich	Ergebnis Praxisklinik
QI 1: Hardwareproblem (Aggregat oder Sonde) als Indikation zum Folgeeingriff	<= 8,52%	0,60%
QI 2: Prozedurassoziertes Problem (Sonden- oder Taschenproblem) als Indikation zum Folgeeingriff	<=6,00%	2,99%
QI 3: Infektion als Indikation zum Folgeeingriff	<=2,48%	0,00%
QI 4: Perioperative Komplikationen		
chirurgische Komplikationen	<=2,00%	0,00%
Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden	<=3,00%	0,00%
QI 5: Sterblichkeit im Krankenhaus		
Sterblichkeit im Krankenhaus	nicht definiert	0,00%
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen	<=4,77	0,00

Quelle:

BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit  
 Jahresauswertung 2015 der Praxisklinik Herz und Gefäße  
 Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation